



施設カルテ（評価シート）



八坂公園

施設番号 171

令和 6 .3.31時点

Ⅰ．施設情報・代表建物の情報					
施設基本情報	施設名称	八坂公園			
	代表所在地(地番又は住所)	藤原町2-9-1	代表建築年度	R2	(2020) 年度
	所管課	都市計画課	構造・階層	RC・1階建	
	大分類(類型)	公園	経過年数	3 年	
	中分類(機能)	公園	敷地面積	3,604.00 m ²	
	配置形態・管理形態	単独	直営	延床面積	5.35 m ²
	建物所有状況	市所有	土地所有状況	市所有	
	借受面積(賃借の場合)	- m ²	借地面積(借地の場合)	- m ²	
	避難所指定の有無	なし	駐車可能台数	0 台	

Ⅱ. 施設性能、財務情報、供給情報分析						※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある			
■ 施設性能分析(評価大分類)						■ 財務情報(過去3年間平均)			
 <p>— 当該施設の値</p> <p>— 比較対象(同一分類)の他施設の平均値</p>						歳出		当該施設	同一中分類平均
						歳出合計		1,041 千円	5,080 千円
						内訳	人件費	0 千円	553 千円
							需用費	117 千円	231 千円
							委託料	345 千円	975 千円
							土地・建物賃借料	0 千円	0 千円
							工事請負費	579 千円	1,620 千円
							その他維持管理費	0 千円	1 千円
							指定管理料等	0 千円	1,700 千円
						延床面積あたり(縦棒)		194,642 円	120,572 円
件数(折線)		- 円	469 円						
						歳入		当該施設	同一中分類平均
歳入合計		0 千円	2 千円						
内訳	施設利用	0 千円	0 千円						
	その他	0 千円	2 千円						
	補助金等	0 千円	0 千円						
延床面積あたり(縦棒)		0 円	13 円						
件数(折線)		- 円	0 円						
評価大分類項目	I 施設	II 設備	III 安全	IV 環境	V 機能				
当該施設の値	100	100	0	20	100				
同一中分類の平均値	83	97	0	26	77				
■ 供給状況(過去3年間の平均)									
利用実績		当該施設		同一中分類平均					
児童・生徒・園児数		- 人		- 人					
学級数		- 組		- 組					
開館・提供日数		- 日		334 日					
年間延利用者数		- 人		47,489 人					
年間利用・給食件数		- 件		- 件					
資料数		- 点		- 点					
入居戸数		- 戸		- 戸					
開館日数(縦棒)		- 日		47,489 日					
件数(折線)		- 件		134 件					
【利用状況の推移】									
									
令和3年度 令和4年度 令和5年度									
凡例									
開館日数(縦棒) 日		件数(折線) 件							
【歳出の推移】									
									
令和3年度 令和4年度 令和5年度									
【歳入の推移】									
									
令和3年度 令和4年度 令和5年度									
凡例									
当該施設		延床面積あたり		件数(折線)					
分類平均		延床面積あたり		件数(折線)					

Ⅲ．施設評価結果によるポートフォリオ(機能別評価)		
■ 費用対効果分析【供給グラフ折線×㎡あたり収支(工事請負費除く)による比較】		
		
※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。		
凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設		
【当該施設の評価】 B1		
区分	対応	費用対効果のとらえ方
A	継続	コストと利用度のバランスが良い
B1	コスト改善	コスト面の改善が必要
B2	利用度改善	利用度の改善が必要
C	見直し	コストと利用度のバランスが悪い
■ 一次評価【費用対効果分析×施設性能分析による比較】		
		
※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。		
凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設		
【当該施設の評価】 C2		
区分	対応	方向性の考え方
A	継続	現状維持・長寿命化を基本とする
B1	向上	施設性能の向上を検討する
B2	向上	費用対効果の向上を検討する
C1	改善	施設性能の改善を検討する
C2	改善	施設性能と費用対効果, 両方の改善を検討する
C3	改善	費用対効果の改善を検討する
D1	見直し	施設性能の見直し(建替え改修等)を検討する
D2	見直し	費用対効果の見直し(機能移転等)を検討する
E	要見直し	施設性能と費用対効果, 両方の見直しが必要である

Ⅳ．機能及び施設の現状と課題

■現状における施設の課題と対応(現状で課題がない場合でも今後10～20年程度を想定して記載)

	機能(サービス)	施設(建物)
課 題	近隣住民(自治会)が利用するトイレとなっている。	劣化してきている。
対応方針	公園に必要な不可欠な建物なので、機能は維持していかなければならない。	平成32年度に建替えを予定している。

施設カルテ（調査票）

八坂公園

令和 6 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称		八坂公園		会計名		普通会計			
	施設番号		171		カルテ番号		165-016030-01-217			
	所在地（地番又は住所）		藤原町2-9-1		所管課		都市計画課			
	大分類		公園		中分類		公園			
	延床面積施設計		5.35 m ²		敷地面積		3,604.00 m ²			
	建物所有状況		市所有		土地所有状況		市所有			
	うち借受建物面積		m ²		うち借地面積		m ²			
	小学校区		太田小学校通学区域		中学校区		太田中学校通学区域			
	管理形態		直営		配置形態		単独			
	指定管理・委託先名									
	複合・併設の状況									
避難所指定		なし		駐車可能台数		0 台				
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	トイレ		主体構造	RC		階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	5.35 m ²		建築年度	2020		年度
		耐震診断・耐震補強	—		—		経過年数	3		年
	2	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	3	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	4	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	5	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	6	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	7	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	8	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	9	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	10	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和3年度	令和4年度	令和5年度
運営 人員	正規職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	再任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
人件費		0	0	0	0
需用費【光熱水費】		117	97	155	100
需用費【修繕料】		0	0	0	0
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		345	229	229	577
指定管理料		0	0	0	0
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		579	0	0	1,737
その他維持管理経費		0	0	0	0
①歳出合計		1,041	326	384	2,414
施設利用収入		0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0
補助金等収入		0	0	0	0
②歳入合計		0	0	0	0

財務 指 標	施設収支（①-②）	1,041	千円	収支割合（②÷①）	0.0	%
	利用者あたりコスト	-	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	194,642	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和3年度	令和4年度	令和5年度
施設 利用 状況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数		日	日	日
	年間延利用者数		人	人	人
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運営 情報	設置目的	主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する。					
	設置根拠（設置条例等）	行田市都市公園条例					
	業務内容等	トイレ					
	目的外使用	無	目的外の内容				
	運営時間（平日）	：	～	：	運営時間（休日）	：	～
その他 制限等	建物解体等の制限						
	その他特記事項						

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	-	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	-	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成20年度以降に修繕を行っていない、又は平成19年度以前に修繕を行っている。 2：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に工事を行っていない、又は平成5年度以前に工事をやっている。 2：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		3	
		備考	
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		5	
		備考	
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		5	
		備考	
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		5	
		備考	
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		1	
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		3	
		備考	

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	11 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	12 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	13 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	14 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	15 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	16 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	17 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
18 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
19 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
20 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	

V 施設現況

施設写真

