

施設カルテ（評価シート）

旧北河原小学校

施設番号 051

令和 5 .3.31時点

Ⅰ．施設情報・代表建物の情報				
施設基本情報	施設名称	旧北河原小学校		
	代表所在地(地番又は住所)	北河原1517	代表建築年度	S59 (1984) 年度
	所管課	財産管理課	構造・階層	RC・3階建
	大分類(類型)	その他	経過年数	38 年
	中分類(機能)	その他	敷地面積	10,933.00 m ²
	配置形態・管理形態	単独 直営	延床面積	2,958.00 m ²
	建物所有状況	市所有	土地所有状況	市所有
	借受面積(賃借の場合)	- m ²	借地面積(借地の場合)	- m ²
	避難所指定の有無	あり	駐車可能台数	11 台

Ⅱ．施設性能、財務情報、供給情報分析

※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある

■ 施設性能分析(評価大分類)

評価大分類項目	I 施設	II 設備	III 安全	IV 環境	V 機能
当該施設の値	47	60	20	100	100
同一中分類の平均値	64	95	40	83	89

■ 供給状況(過去3年間の平均)

利用実績	当該施設	同一中分類平均
児童・生徒・園児数	14 人	23 人
学級数	2 組	3 組
開館・提供日数	152 日	133 日
年間延利用者数	- 人	45,504 人
年間利用・給食件数	- 件	2,293 件
資料数	- 点	- 点
入居戸数	- 戸	- 戸
生徒・児童数(縦棒)	14 人	6,837 人
1学級あたり人数(折線)	6 人	26 人

【利用状況の推移】

凡例	生徒・児童数(縦棒)人	1学級あたり人数(折線)人
令和2年度	14	6
令和3年度	14	6
令和4年度	14	6

■ 財務情報(過去3年間平均)

歳出	当該施設	同一中分類平均
歳出合計	6,618 千円	5,538 千円
内訳		
人件費	2,522 千円	615 千円
需用費	2,507 千円	545 千円
委託料	1,329 千円	490 千円
土地・建物賃借料	0 千円	2 千円
工事請負費	224 千円	669 千円
その他維持管理費	37 千円	1,715 千円
指定管理料等	0 千円	1,501 千円
延床面積あたり(縦棒)	2,237 円	13,987 円
生徒・児童あたり(折線)	472,727 円	162,639 円

■ 歳入

歳入	当該施設	同一中分類平均
歳入合計	43 千円	2,568 千円
施設利用	0 千円	2,378 千円
その他	43 千円	22 千円
補助金等	0 千円	168 千円
延床面積あたり(縦棒)	15 円	1,104 円
生徒・児童あたり(折線)	3,071 円	8,938 円

【歳出の推移】

凡例	当該施設	延床面積あたり	生徒・児童あたり(折線)
令和2年度	6,618	2,237	472,727
令和3年度	6,618	2,237	472,727
令和4年度	6,618	2,237	472,727

【歳入の推移】

凡例	当該施設	延床面積あたり	生徒・児童あたり(折線)
令和2年度	43	15	3,071
令和3年度	43	15	3,071
令和4年度	43	15	3,071

Ⅲ．施設評価結果によるポートフォリオ(機能別評価)

■ 費用対効果分析【供給グラフ折線×㎡あたり収支(工事請負費除く)による比較】

区分	対応	費用対効果のとらえ方
A	継続	コストと利用度のバランスが良い
B1	コスト改善	コスト面の改善が必要
B2	利用度改善	利用度の改善が必要
C	見直し	コストと利用度のバランスが悪い

凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設

※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。

■ 一次評価【費用対効果分析×施設性能分析による比較】

区分	対応	方向性の考え方
A	継続	現状維持・長寿命化を基本とする
B1	向上	施設性能の向上を検討する
B2	向上	費用対効果の向上を検討する
C1	改善	施設性能の改善を検討する
C2	改善	施設性能と費用対効果、両方の改善を検討する
C3	改善	費用対効果の改善を検討する
D1	見直し	施設性能の見直し(建替え改修等)を検討する
D2	見直し	費用対効果の見直し(機能移転等)を検討する
E	要見直し	施設性能と費用対効果、両方の見直しが必要である

凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設

※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。

Ⅳ．機能及び施設の現状と課題

■現状における施設の課題と対応(現状で課題がない場合でも今後10～20年程度を想定して記載)

	機能(サービス)	施設(建物)
課 題	令和4年3月31日をもって旧北河原小学校は閉校となった。地域の意向や民間のニーズを踏まえ、新たな施設活用の方法を検討することが課題である。	校舎、設備の老朽化により、今後、修繕や更新に要する経費の増加が見込まれる。施設の維持管理経費の抑制と削減が必要である。
対応方針	令和4年3月に策定した「行田市学校跡地活用基本方針」に基づき、検討を重ね、令和5年3月に「旧北河原小学校跡地活用計画」を策定した。今後は同計画で示した方向性に基づき、公募に向けて取り組む。	施設の維持管理や修繕に係る費用の抑制を図るため、民間事業者への貸付条件等を検討する際、維持管理費用等の負担割合などについて検討する。

施設カルテ（調査票）

旧北河原小学校

令和 5 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称	旧北河原小学校		会計名	普通会計				
	施設番号	051		カルテ番号	047-040010-01-045				
	所在地（地番又は住所）	北河原1517		所管課	財産管理課				
	大分類	その他		中分類	その他				
	延床面積施設計	2,958.00	m ²	敷地面積	10,933.00	m ²			
	建物所有状況	市所有		土地所有状況	市所有				
	うち借受建物面積		m ²	うち借地面積		m ²			
	小学校区	南河原小学校通学区域		中学校区	見沼中学校通学区域				
	管理形態	直営		配置形態	単独				
	指定管理・委託先名								
	複合・併設の状況								
避難所指定	あり		駐車可能台数	11 台					
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	特別教室棟		主体構造	RC	階数(地上・地下)	3	0
		大規模改修実施年度		延床面積	2,367.00	m ²	建築年度	1984	年度
		耐震診断・耐震補強	不要		不要		経過年数	38	年
	2	建物名	プロパン庫		主体構造	RC	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	4.00	m ²	建築年度	1984	年度
		耐震診断・耐震補強	不要		不要		経過年数	38	年
	3	建物名	体育器具庫		主体構造	CB	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	52.00	m ²	建築年度	1985	年度
		耐震診断・耐震補強	不要		不要		経過年数	37	年
	4	建物名	屋内運動場		主体構造	S	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度	2014	延床面積	535.00	m ²	建築年度	1979	年度
		耐震診断・耐震補強	実施済		実施済		経過年数	43	年
	5	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	6	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	7	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	8	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	9	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	10	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	14	人	過去3年の平均学級数	2	組
	過去3年の平均開館日数	152	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成19年度以降に修繕を行っていない、又は平成18年度以前に修繕を行っている。 2：平成19年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成18年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に工事を行っていない、又は平成4年度以前に工事をやっている。 2：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		備考	
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		備考	
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		備考	
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		備考	
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		備考	
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		備考	

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	

V 施設現況

施設写真

