

施設カルテ（調査票）

旧北河原小学校

令和 6 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称		旧北河原小学校		会計名		普通会計		
	施設番号		051		カルテ番号		047-040010-01-045		
	所在地（地番又は住所）		北河原1517		所管課		財産管理課		
	大分類		その他		中分類		その他		
	延床面積施設計		2,958.00 m ²		敷地面積		10,933.00 m ²		
	建物所有状況		市所有		土地所有状況		市所有		
	うち借受建物面積		m ²		うち借地面積		m ²		
	小学校区		南河原小学校通学区域		中学校区		南河原中学校通学区域		
	管理形態		直営		配置形態		単独		
	指定管理・委託先名								
	複合・併設の状況								
避難所指定		あり		駐車可能台数		11 台			
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	特別教室棟		主体構造	RC	階数(地上・地下)	3	0
		大規模改修実施年度		延床面積	2,367.00 m ²	建築年度	1984	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	39	年	
	2	建物名	プロパン庫		主体構造	RC	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	4.00 m ²	建築年度	1984	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	39	年	
	3	建物名	体育器具庫		主体構造	CB	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	52.00 m ²	建築年度	1985	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	38	年	
	4	建物名	屋内運動場		主体構造	S	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度	2014	延床面積	535.00 m ²	建築年度	1979	年度	
		耐震診断・耐震補強	実施済		実施済	経過年数	44	年	
	5	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	6	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	7	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	8	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	9	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	10	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	

運営情報	設置目的						
	設置根拠（設置条例等）						
	業務内容等	校庭及び屋内運動場をスポーツ団体等に貸出し					
	目的外使用	無		目的外の内容			
	運営時間（平日）	： ～		運営時間（休日）		： ～	
その他制限等	建物解体等の制限	補助金による制限あり					
	その他特記事項	H25空調（普通教室）、H26空調（特別教室）・体育館耐震改修					

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	7	人	過去3年の平均学級数	1	組
	過去3年の平均開館日数	103	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成20年度以降に修繕を行っていない、又は平成19年度以前に修繕を行っている。 2：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に工事を行っていない、又は平成5年度以前に工事をやっている。 2：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		備考	
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		備考	
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		備考	
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		備考	
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		備考	体育館はLED照明を導入済み
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		備考	

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	

V 施設現況

施設写真

