

施設カルテ（評価シート）

埋蔵文化財センター

施設番号 032


令和 5 .3.31時点

Ⅰ．施設情報・代表建物の情報				
施設基本情報	施設名称	埋蔵文化財センター		
	代表所在地(地番又は住所)	佐間3-3534-1	代表建築年度	S51 (1976) 年度
	所管課	文化財保護課	構造・階層	RC・1階建
	大分類(類型)	社会教育系施設	経過年数	46 年
	中分類(機能)	文化財収蔵施設	敷地面積	2,690.00 m ²
	配置形態・管理形態	単独 直営	延床面積	513.82 m ²
	建物所有状況	市所有	土地所有状況	市所有
	借受面積(賃借の場合)	- m ²	借地面積(借地の場合)	- m ²
	避難所指定の有無	なし	駐車可能台数	11 台


Ⅱ．施設性能、財務情報、供給情報分析						※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある					
■ 施設性能分析(評価大分類)						■ 財務情報(過去3年間平均)					
<p>— 当該施設の値</p> <p>— 比較対象(同一分類)の他施設の平均値</p>						歳出		当該施設	同一中分類平均		
						歳出合計		690 千円	394 千円		
						内訳	人件費	0 千円	0 千円		
							需用費	313 千円	166 千円		
							委託料	267 千円	174 千円		
							土地・建物賃借料	0 千円	0 千円		
							工事請負費	0 千円	0 千円		
							その他維持管理費	110 千円	55 千円		
							指定管理料等	0 千円	0 千円		
						延床面積あたり(縦棒)		1,344 円	2,319 円		
利用者あたり(折線)		207,100 円	105,020 円								
						歳入		当該施設	同一中分類平均		
歳入合計		0 千円	0 千円								
内訳	施設利用	0 千円	0 千円								
	その他	0 千円	0 千円								
	補助金等	0 千円	0 千円								
延床面積あたり(縦棒)		0 円	0 円								
利用者あたり(折線)		0 円	0 円								
評価大分類項目	I 施設	II 設備	III 安全	IV 環境	V 機能						
当該施設の値	47	100	100	20	60						
同一中分類の平均値	67	100	100	20	80						
■ 供給状況(過去3年間の平均)						【歳出の推移】					
利用実績		当該施設		同一中分類平均		円					
児童・生徒・園児数		- 人		- 人		円					
学級数		- 組		- 組		2500					
開館・提供日数		146 日		256 日		2000					
年間延利用者数		3 人		18 人		1500					
年間利用・給食件数		- 件		- 件		1000					
資料数		- 点		- 点		500					
入居戸数		- 戸		- 戸		0					
利用者数(縦棒)		3 人		18 人		令和2年度 令和3年度 令和4年度					
1日あたり利用者数(折線)		0 人		0 人							
【利用状況の推移】						【歳入の推移】					
人						円					
12						1					
10						0.8					
8						0.6					
6						0.4					
4						0.2					
2						0					
0						令和2年度 令和3年度 令和4年度					
令和2年度 令和3年度 令和4年度											
凡例						凡例					
利用者数(縦棒)人		利用者数(縦棒)人		1日あたり利用者数(折線)人		当該施設		延床面積あたり		利用者あたり(折線)	
1日あたり利用者数(折線)人		1日あたり利用者数(折線)人		利用者あたり(折線)		分類平均		延床面積あたり		利用者あたり(折線)	

Ⅲ．施設評価結果によるポートフォリオ(機能別評価)

■ 費用対効果分析【供給グラフ折線×㎡あたり収支(工事請負費除く)による比較】



■ 一次評価【費用対効果分析×施設性能分析による比較】



Ⅳ．機能及び施設の現状と課題

■ 現状における施設の課題と対応(現状で課題がない場合でも今後10～20年程度を想定して記載)

	機能(サービス)	施設(建物)
課題	主に埋蔵文化財等の整理作業、文化財関係資料保管場所として活用しているが、9割方スペースが埋まっていることから保管場所を確保する必要がある。	センター、倉庫それぞれ老朽化しているが、特に倉庫についてはプレハブ造であることもあり、老朽化が著しい。
対応方針	令和3年度末をもって廃校になった星宮小学校の1階への移転作業を令和4年度中に行い、スペースを確保した。	センターについては修繕で対応し、倉庫については令和5年度に撤去予定。

施設カルテ（調査票）

埋蔵文化財センター

令和 5 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称		埋蔵文化財センター		会計名		普通会計		
	施設番号		032		カルテ番号		031-040050-01-113		
	所在地（地番又は住所）		佐間3-3534-1		所管課		文化財保護課		
	大分類		社会教育系施設		中分類		文化財収蔵施設		
	延床面積施設計		513.82 m ²		敷地面積		2,690.00 m ²		
	建物所有状況		市所有		土地所有状況		市所有		
	うち借受建物面積		m ²		うち借地面積		m ²		
	小学校区		南小学校通学区域		中学校区		行田中学校通学区域		
	管理形態		直営		配置形態		単独		
	指定管理・委託先名								
複合・併設の状況									
避難所指定		なし		駐車可能台数		11		台	
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	埋蔵文化財センター		主体構造	RC	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	273.16	m ²	建築年度	1976	年度
		耐震診断・耐震補強	実施済		不要		経過年数	46	年
	2	建物名	倉庫		主体構造	LS	階数(地上・地下)	2	0
		大規模改修実施年度		延床面積	240.66	m ²	建築年度	1992	年度
		耐震診断・耐震補強	不要		不要		経過年数	30	年
	3	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	4	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	5	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	6	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	7	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	8	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
9	建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
	大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
10	建物名			主体構造		階数(地上・地下)			
	大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度	
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和2年度	令和3年度	令和4年度
運営 人員	正規職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	再任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
人件費		0	0	0	0
需用費【光熱水費】		313	269	325	345
需用費【修繕料】		0	0	0	0
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		267	267	267	267
指定管理料		0	0	0	0
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		0	0	0	0
その他維持管理経費		110	117	96	118
①歳出合計		690	653	688	730
施設利用収入		0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0
補助金等収入		0	0	0	0
②歳入合計		0	0	0	0

財務 指 標	施設収支（①-②）	690	千円	収支割合（②÷①）	0.0	%
	利用者あたりコスト	207,100	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	1,344	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和2年度	令和3年度	令和4年度
施設 利用 状況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数	145	日	147	日
	年間延利用者数	10	人	0	人
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運営情報	設置目的	埋蔵文化財（出土品を含む。）の保存及び管理を行うとともに、その活用を図り、もって学術及び市民文化の振興に寄与するため。										
	設置根拠（設置条例等）	行田市埋蔵文化財センター条例										
	業務内容等	展示・整理作業										
	目的外使用	無		目的外の内容								
	運営時間（平日）	9	:	00	～	16	:	00	運営時間（休日）	:	～	:
その他制限等	建物解体等の制限											
	その他特記事項											

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	3	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	146	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成19年度以降に修繕を行っていない、又は平成18年度以前に修繕を行っている。 2：平成19年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成18年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		2	
		備考	センター倉庫の外壁に隙間がある。
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に工事を行っていない、又は平成4年度以前に工事をやっている。 2：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		1	
		備考	平成22年度の改修時に実施。
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がある。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		2	
		備考	改修時に耐震改修は必要なしと判断された。
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成26年度に修繕を実施。
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	令和元年度に排水管（流し台・トイレ）の修繕を実施。
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		3	
		備考	年2回消防設備点検を実施し消防に報告している。点検内容に指摘なし。令和元年度に誘導灯設備の修繕を実施。
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		5	
		備考	対象建築物ではないため実施していない。
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		1	
		備考	導入コストが課題。
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		2	
		備考	利用目的が展示がメインでなく、作業に使用しているため。

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	

V 施設現況

施設写真

