

今津印刷所店蔵・主屋・土蔵の耐震診断結果について

店蔵・土蔵の上部構造評点を見た場合、人命に大きな支障を及ぼす 1.0 の数値を大きく下回り、最小値は一階桁行方向が 0.11 の値となり、各階・各面の合計平均値であっても 0.30 しかなく、倒壊を判断する最低基準値の 0.70 を大きく下回る結果となった。

また、同様に東面奥に位置する土蔵については、最小値は二階梁間方向が 0.40 の値となり、各階・各面の合計平均値であっても 0.53 しかなく、倒壊を判断する最低基準値の 0.70 を大きく下回る結果となった。