

## 教育委員会所管施設におけるブロック塀等状況調査の結果について

### ●小中学校

学校名	①敷地外周(鉄筋コンクリート製のもの除く)					②敷地内のその他ブロック塀等			①②の「両方」か、「どちらか」に問題がある	備考
	ブロック塀等の総延長 単位:m	対処が必要と判断される長さ 単位:m	高さが2.2mを超える壁	高さが1.2m以上、3.4m以下の間隔で控壁なし	劣化・損傷の著しいもの	プール外周のブロック塀等	プールシャワー周辺のブロック塀等	外トイレ等の目隠し壁		
01東小学校	39	10		●			●		●	
02西小学校	12	12		●					●	
03中央小学校	55	55		●		●	●	●	●	
04南小学校	7	7		●		●	●	●	●	
05北小学校	0	0					●		●	
06北河原小学校	0	0								
07荒木小学校	105	19		●		●	●		●	
08須加小学校	0	0					●		●	
09埼玉小学校	0	0				●			●	
10星宮小学校	0	0				●	●		●	
11太田西小学校	40	40		●			●		●	
12太田東小学校	0	0				●	●		●	
13下忍小学校	0	0				●	●		●	
14泉小学校	0	0				●	●		●	
15桜ヶ丘小学校	0	0				●	●	●	●	
16南河原小学校	35	35		●					●	
<b>小学校小計</b>	<b>293</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	
17忍中学校	0	0								
18行田中学校	20	0						●	●	
19長野中学校	60	60			●				●	
20見沼中学校	0	0					●		●	
21埼玉中学校	0	0								
22太田中学校	0	0								
23西中学校	0	0					●		●	
24南河原中学校	0	0								
<b>中学校小計</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>小中学校合計</b>	<b>373</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	

※小学校16校中15校、中学校8校中4校において、安全性が確実でないブロック塀等が確認された。

### ●体育施設

施設名	①敷地外周(鉄筋コンクリート製のもの除く)					②敷地内のその他ブロック塀等			問題がある	備考
市民プール	164	61		●		-	-	-	●	敷地南側

※上記ブロック塀等は、本年度内に撤去、フェンスへの交換等の対策を実施する予定である。

## 安全性が確実でない判断された塀等

控え壁の間隔が広い(高さ1.2m超)



亀裂が入っている



高さが2.2mを超えている



プールシャワー部



## 参考:安全であると判断された塀等

ブロック塀3段の上にフェンス



鉄筋コンクリート製の塀



## 参考:安全対策の例

