

# アスベスト含有材料の使用に関する施設調査

(No. 1/1 )

調査日 平成17年 7月 27日

施設名 太田東小学校	使用状況		室名	使用箇所	使用材料名	使用形状		飛散する危険性			使用面積 (㎡)	含有状況等
	無	有				成型	吹付	大	中	小		
校舎(S59)			職員玄関	天井	岩綿吸音板	○						
			校長室	"	"	○						
			放送室	"	"	○						
			便所(職員・男女)	"	石綿珪酸カルシウム板	○						
			湯沸室	"	"	○						
			昇降口	"	岩綿吸音板	○						
			視聴覚室	"	"	○						
			渡り廊下	"	"	○						
			階段室	"	木毛版打込	○						
			EV機械室	"	"	○						
屋内運動場(S59)			体育室	天井	ケイカル板	○						
			便所	"	"	○						
			玄関	"	岩綿吸音板	○						
プール付属室			該当なし									
器具庫+便所(S59)			該当なし									
灯油保管庫			該当なし									
石灰庫			該当なし									