

R5年度旧太田東小学校保守点検結果

区分		指摘事項	点検頻度
大区分	小区分		
消防設備	消火器	R4で期限切れ交換必要	年 2 回（8月・2月）
	屋内消火栓	消火水槽に不具合有り	
	火災報知器	体育館一つ不良（修繕済）	
	誘導灯	なし	
	避難設備	なし	
	排煙設備	なし	
自家用電気工作物		PAS、SOG取り換えが必要	毎月と 年 1 回（7月）
		プール電灯回路絶縁低下	
		揚水ポンプMg回路が低下	
浄化槽		異常なし	年 1 回（2月）
受水槽清掃（2か所）		No.1 揚水ポンプ不良	年 1 回（2月）
		揚水ポンプ自動交互リレー不良	
		No.2 揚水ポンプ圧力計不良	
		受水槽マンホールパッキン不良	
		高架水槽オーバーフロー管、ドレン配管の接合部不良	
遊具		屋外バスケットゴール使用不可	年 1 回（1月）