



天窓・ガラス屋根が割れて 子どもが墜落、大ケガ!

事例 1

小学校屋上で採光用天窓に
児童が乗ったところ、
天窓が破れて墜落した。

(当事者：男児 11歳)

事例 2

マンションのエントランスの
網入りガラス屋根に男児3人が乗って
遊んでいたところ、ガラスが割れ、
2人が墜落した。

(当事者：両名とも男児 11歳)

事例 3

公園の公衆トイレの屋根に登り、屋根上の
天窓に乗ったところ、天窓のガラスが割れ、
約3メートル下に墜落した。

(当事者：男児 8歳)



ひとことアドバイス

- 天窓や網入りガラス屋根を破り墜落する事故が起きています。事故は、小学生に多く、けがの程度も、生命の危険があるほどの重症や、入院を要するものが発生しています。
- 小学生くらいの年齢層では、天窓・ガラス屋根の強度について、危険性の認識が十分でないことが考えられます。天窓・ガラス

屋根に乗ると破損する可能性があることを十分指導しましょう。

- 施設の管理者や周囲の大人が、天窓・ガラス屋根へ行くための足場となりそうなものを取り除いたり、立ち入ることが出来ないよう柵を設けたりして、事故につながる要因を排除することも重要です。

本情報は、総務省消防庁・東京消防庁の情報をもとに国民生活センターで作成しています。

さぼーとくん

