

毎時0.23マイクロシーベルト以上が確認された地点

施設名	測定箇所	測定高	測定値	低減作業後
忍城址	第1駐車場東側グレーチング	1 cm	0.33	0.25
総合公園	橋たもと(北側)	1 cm	0.23	0.13
総合公園	あずまや(北西側穴)	1 cm	0.25	0.10
総合公園	あずまや(南西側)	1 cm	0.38	0.18
古代蓮の里	連絡通路U字溝	1 cm	0.25	0.25
古代蓮の里	売店雨水排出口	1 cm	0.28	0.28
八幡山公園	雨どい下	1 cm	0.28	0.26
矢場1丁目子供広場	雨どい下	1 cm	0.24	0.22
長野新田子供広場	雨どい下	1 cm	0.27	0.17
市役所	雨どい下	1 cm	0.44	0.11
環境課	雨どい下	1 cm	0.35	0.17
斎場	建物西側	1 cm	0.27	0.10
粗大ごみ処理場	雨どい下	1 cm	0.27	0.18
観光案内所	建物裏	1 cm	0.29	0.14
老人福祉センター大堰永寿荘	雨どい下	1 cm	0.28	0.08
老人福祉センター大堰永寿荘	雨どい下	1 cm	0.68	0.43
老人福祉センター大堰永寿荘	雨どい下	1 cm	0.61	0.44
老人福祉センター南河原荘	雨どい下	1 cm	0.35	0.21
障害者福祉センター	草むら	1 cm	0.23	0.15
保健センター	雨どい下	1 cm	0.34	0.08
シルバー人材センター	雨どい下	1 cm	0.34	0.09
シルバー人材センター	雨どい下	1 cm	0.37	0.10
北学童保育室	雨どい下	1 cm	0.28	0.11
北学童保育室	雨どい下	1 cm	0.30	0.11
さくら学童保育室	雨どい下	1 cm	0.25	0.14
太田西学童保育室	雨どい下	1 cm	0.37	0.37
埼玉学童保育室	雨どい下	1 cm	0.27	0.10
埼玉学童保育室	雨どい下	1 cm	0.32	0.13
埼玉学童保育室	雨どい下	1 cm	0.27	0.10
埼玉学童保育室	雨どい下	1 cm	0.31	0.11
埼玉学童保育室	雨どい下	1 cm	0.30	0.11
埼玉学童保育室	雨どい下	1 cm	0.28	0.10
下忍学童保育室	雨どい下	1 cm	0.27	0.10
下忍学童保育室	雨どい下	1 cm	0.34	0.12
下忍学童保育室	雨どい下	1 cm	0.24	0.10
下忍学童保育室	雨どい下	1 cm	0.28	0.10
行田幼稚園	避難用滑り台下	1 cm	0.27	0.09
やなぎ幼稚園	雨どい下	1 cm	0.32	0.09
北小学校	雨どい下	1 cm	0.23	0.18
太田東小学校	雨どい下	1 cm	0.24	0.15
桜ヶ丘小学校	雨どい下	1 cm	0.28	0.15
片原集会場	雨どい下	1 cm	0.42	0.22
片原集会場	雨どい下	1 cm	0.37	0.19
片原集会場	雨どい下	1 cm	0.38	0.15
片原集会場	雨どい下	1 cm	0.45	0.07
片原集会場	雨どい下	1 cm	0.33	0.08
埋蔵文化財センター	壁際	1 cm	0.28	0.10
埋蔵文化財センター	トイレ角	1 cm	0.52	0.10
市民プール	雨どい下	1 cm	0.34	0.18
市民プール	雨どい下	1 cm	0.35	0.17
総合公園プール	テント	1 cm	0.25	0.10
総合公園弓道場	入口付近	1 cm	0.31	0.10
富士見児童交通公園	雨どい下	1 cm	0.25	0.22
富士見児童交通公園	雨どい下	1 cm	0.34	0.11

※ 放射線の低減作業を行ったところ、54地点中47地点で基準値である毎時0.23マイクロシーベルトを下回りました。

基準値を下回らなかった7地点では、立ち入りを制限する措置をとっております。