

J R 行田駅利用に関する利用実態調査結果概要

「J R 行田駅前広場周辺再整備基本計画」を策定するにあたり、J R 行田駅前広場の利用実態調査を実施した。調査の概要は以下の通りである。

【利用実態調査の概要】

調査時期：平成 26 年 7 月 16 日 7:00～19:00(12 時間調査)

| 項目 | | 調査内容 |
|--------------------|--------------|--------------------------------|
| (1) 駅前広場利用 実態調査 | ①送迎車両の状況 | 駅前広場内で乗降する一般車両の量を把握 |
| | ②駐車状況 | 駅前広場内に駐車して、所用を済ませる車両の量を把握 |
| | ③待機車両状況 | 駅前広場内の待機車両台数について把握 |
| | ④通行者状況 | 駅前広場の通行者量を把握 |
| (2) 駐輪場等利用 実態調査 | ①市営駐輪場利用状況 | 駅周辺の市営駐輪場の利用台数を把握 |
| | ②周辺民間駐車場利用状況 | 駅周辺の時間貸し駐車場、パーク＆ライド駐車場の利用台数を把握 |




(1) 駅前広場利用実態調査




①送迎車両の状況

◀ 駅前広場車両進入状況(10分毎) ▶




《駅前広場車両進入状況(1時間毎)》


(台)




《バス 乗車・降車人数(1時間毎)》




《一般送迎車両 乗車・降車人数(10分毎)》




《一般送迎車両 乗車・降車人数(1時間毎)》



《タクシー 乗車・降車人数(10分毎)》




《タクシー 乗車・降車人数(1時間毎)》




②駐車状況

《私用駐車車両(10分毎)》




③待機車両状況

《駐停車車両(10分毎)》





④ 通行者状況


《 駅間広場内通行者(10分毎) 》



《 駅前広場内通行者(1時間毎) 》




(2) 駐輪場等利用実態調査




①市営駐輪場利用状況


◀ 市営駐輪場① ▶



《市営駐輪場②》



《市営駐輪場③》



②周辺民間駐車場利用状況



《時間貸し駐車場》

