

アスベスト含有吹付け材が使用された市営住宅一覧

No	団地名	建物名	戸数	建設年度	アスベスト対策工事	対策工事実施年度	備考
1	小橋住宅	2号棟	30	S48	済	～H27	一部住戸は退去修繕時に改修済み
						H28	残存住戸は幕天井による囲い込み実施
		4号棟	30	S49	済	～H27	一部住戸は退去修繕時に改修済み
						H29	残存住戸は幕天井による囲い込み実施
2	荒木住宅	1号棟	30	S55	済	～H27	一部住戸は退去修繕時に改修済み
						H30	残存住戸は幕天井による囲い込み実施

行田市では、環境測定の特任機関に依頼して、室内空気中のアスベスト濃度の測定を実施しました。

その結果は、小橋住宅・荒木住宅共に基準値以内となっており、アスベスト繊維の飛散は確認されませんでした。

○測定結果…0.5[本/L]未満

○大気汚染防止法で定める特定粉じん発生施設の敷地境界基準…10 [本/L]以内
(漏洩監視の目安 1 [本/L])