

施設カルテ（調査票）

忍・行田公民館

令和 5 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称		忍・行田公民館		会計名		普通会計	
	施設番号		001		カルテ番号		001-040060-01-081	
	所在地（地番又は住所）		佐間1-2375-2		所管課		中央公民館	
	大分類		市民文化系施設		中分類		集会施設	
	延床面積施設計		856.58 m ²		敷地面積		m ²	
	建物所有状況		市所有		土地所有状況		市所有	
	うち借受建物面積		m ²		うち借地面積		m ²	
	小学校区		南小学校通学区域		中学校区		忍中学校通学区域	
	管理形態		直営		配置形態		単独	
	指定管理・委託先名							
複合・併設の状況								
避難所指定				駐車可能台数				台
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	忍・行田公民館（新館）		主体構造	S	階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	832.28 m ²	建築年度	2016	年度
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	6	年
	2	建物名	駐輪場		主体構造	S	階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	24.30 m ²	建築年度	2016	年度
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	6	年
	3	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	4	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	5	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	6	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	7	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	8	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	9	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	10	建物名			主体構造		階数(地上・地下)	
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和2年度	令和3年度	令和4年度
運営 人員	正規職員数	0.20人	0.20人	0.20人	0.20人
	再任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.20人	0.20人	0.20人	0.20人
人件費		1,285	1,280	1,274	1,300
需用費【光熱水費】		1,290	1,048	1,250	1,572
需用費【修繕料】		6	0	18	0
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		858	854	868	851
指定管理料		0	0	0	0
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		0	0	0	0
その他維持管理経費		0	0	0	0
①歳出合計		3,438	3,182	3,410	3,723
施設利用収入		168	124	163	216
その他の収入		119	50	150	158
補助金等収入		0	0	0	0
②歳入合計		287	174	313	374

財務 指 標	施設収支（①-②）	3,151	千円	収支割合（②÷①）	8.3	%
	利用者あたりコスト	238	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	4,014	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和2年度	令和3年度	令和4年度
施設 利用 状況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数	296	日	299	日
	年間延利用者数	11,782	人	13,351	人
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運営 情報	設置目的	住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする					
	設置根拠（設置条例等）	行田市公民館条例					
	業務内容等	貸館業務、講座の実施					
	目的外使用	無	目的外の内容				
	運営時間（平日）	：	～	：	運営時間（休日）	：	～
その他 制限 等	建物解体等の制限						
	その他特記事項	平成29年5月から建替えにより新しく稼動					

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	14,476	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	297	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外 壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成19年度以降に修繕を行っていない、又は平成18年度以前に修繕を行っている。 2：平成19年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成18年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
	建物の屋 根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に工事を行っていない、又は平成4年度以前に工事をやっている。 2：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。新施設は太陽光パネルとLED照明を設置済み。
Ⅴ 機能	バリアフ リー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		3	
		備考	平成29年5月から稼働中の新施設の情報を掲載。旧施設は平成29年度中に解体。新施設は対応済み。

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	

V 施設現況

施設写真

