

施設カルテ（評価シート）

須加舟戸水防倉庫

施設番号 186

令和 6 .3.31時点

Ⅰ．施設情報・代表建物の情報				
施設基本情報	施設名称	須加舟戸水防倉庫		
	代表所在地(地番又は住所)	須加4795地先	代表建築年度	S46 (1971) 年度
	所管課	危機管理課	構造・階層	W・1階建
	大分類(類型)	その他	経過年数	52 年
	中分類(機能)	その他	敷地面積	29.16 ㎡
	配置形態・管理形態	単独 直営	延床面積	29.16 ㎡
	建物所有状況	市所有	土地所有状況	借地
	借受面積(賃借の場合)	- ㎡	借地面積(借地の場合)	- ㎡
	避難所指定の有無	なし	駐車可能台数	0 台

Ⅱ．施設性能、財務情報、供給情報分析						※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある																																																																		
■ 施設性能分析(評価大分類)						■ 財務情報(過去3年間平均)																																																																		
<p>当該施設の値 比較対象(同一分類)の他施設の平均値</p>						<table><tr><th colspan="2">歳出</th><th>当該施設</th><th>同一中分類平均</th></tr><tr><td colspan="2">歳出合計</td><td>219 千円</td><td>5,107 千円</td></tr><tr><td rowspan="7">内訳</td><td>人件費</td><td>212 千円</td><td>452 千円</td></tr><tr><td>需用費</td><td>0 千円</td><td>656 千円</td></tr><tr><td>委託料</td><td>0 千円</td><td>573 千円</td></tr><tr><td>土地・建物賃借料</td><td>0 千円</td><td>2 千円</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>0 千円</td><td>46 千円</td></tr><tr><td>その他維持管理費</td><td>7 千円</td><td>1,693 千円</td></tr><tr><td>指定管理料等</td><td>0 千円</td><td>1,687 千円</td></tr><tr><td colspan="2">延床面積あたり(縦棒)</td><td>7,521 円</td><td>11,642 円</td></tr><tr><td colspan="2">1日あたり(折線)</td><td>54,242 円</td><td>190,394 円</td></tr><tr><td colspan="2">歳入</td><th>当該施設</th><th>同一中分類平均</th></tr><tr><td colspan="2">歳入合計</td><td>0 千円</td><td>2,353 千円</td></tr><tr><td rowspan="3">内訳</td><td>施設利用</td><td>0 千円</td><td>2,403 千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>0 千円</td><td>25 千円</td></tr><tr><td>補助金等</td><td>0 千円</td><td>0 千円</td></tr><tr><td colspan="2">延床面積あたり(縦棒)</td><td>0 円</td><td>1,059 円</td></tr><tr><td colspan="2">1日あたり(折線)</td><td>0 円</td><td>1,305 円</td></tr></table>			歳出		当該施設	同一中分類平均	歳出合計		219 千円	5,107 千円	内訳	人件費	212 千円	452 千円	需用費	0 千円	656 千円	委託料	0 千円	573 千円	土地・建物賃借料	0 千円	2 千円	工事請負費	0 千円	46 千円	その他維持管理費	7 千円	1,693 千円	指定管理料等	0 千円	1,687 千円	延床面積あたり(縦棒)		7,521 円	11,642 円	1日あたり(折線)		54,242 円	190,394 円	歳入		当該施設	同一中分類平均	歳入合計		0 千円	2,353 千円	内訳	施設利用	0 千円	2,403 千円	その他	0 千円	25 千円	補助金等	0 千円	0 千円	延床面積あたり(縦棒)		0 円	1,059 円	1日あたり(折線)		0 円	1,305 円
歳出		当該施設	同一中分類平均																																																																					
歳出合計		219 千円	5,107 千円																																																																					
内訳	人件費	212 千円	452 千円																																																																					
	需用費	0 千円	656 千円																																																																					
	委託料	0 千円	573 千円																																																																					
	土地・建物賃借料	0 千円	2 千円																																																																					
	工事請負費	0 千円	46 千円																																																																					
	その他維持管理費	7 千円	1,693 千円																																																																					
	指定管理料等	0 千円	1,687 千円																																																																					
延床面積あたり(縦棒)		7,521 円	11,642 円																																																																					
1日あたり(折線)		54,242 円	190,394 円																																																																					
歳入		当該施設	同一中分類平均																																																																					
歳入合計		0 千円	2,353 千円																																																																					
内訳	施設利用	0 千円	2,403 千円																																																																					
	その他	0 千円	25 千円																																																																					
	補助金等	0 千円	0 千円																																																																					
延床面積あたり(縦棒)		0 円	1,059 円																																																																					
1日あたり(折線)		0 円	1,305 円																																																																					
評価大分類項目	I 施設	II 設備	III 安全	IV 環境	V 機能																																																																			
当該施設の値	20	0	0	0	0																																																																			
同一中分類の平均値	66	91	52	85	85																																																																			
■ 供給状況(過去3年間の平均)						【歳出の推移】																																																																		
利用実績		当該施設		同一中分類平均																																																																				
児童・生徒・園児数	- 人	- 人		20 人																																																																				
学級数	- 組	- 組		2 組																																																																				
開館・提供日数		6 日		141 日																																																																				
年間延利用者数	- 人	- 人		47,485 人																																																																				
年間利用・給食件数	- 件	- 件		2,260 件																																																																				
資料数	- 点	- 点		- 点																																																																				
入居戸数	- 戸	- 戸		- 戸																																																																				
開館日数(縦棒)		6 日(人)		6,228 日(人)																																																																				
件数(折線)		1 件		24 件																																																																				
【利用状況の推移】						【歳入の推移】																																																																		
令和3年度 令和4年度 令和5年度						令和3年度 令和4年度 令和5年度																																																																		
凡例						凡例																																																																		
開館日数(縦棒)日(人)						当該施設 延床面積あたり 1日あたり(折線)																																																																		
件数(折線)件						分類平均 延床面積あたり 1日あたり(折線)																																																																		

Ⅲ．施設評価結果によるポートフォリオ(機能別評価)		
■ 費用対効果分析【供給グラフ折線×㎡あたり収支(工事請負費除く)による比較】		
【当該施設の評価】比較対象なし		
区分	対応	費用対効果のとらえ方
A	継続	コストと利用度のバランスが良い
B1	コスト改善	コスト面の改善が必要
B2	利用度改善	利用度の改善が必要
C	見直し	コストと利用度のバランスが悪い
凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設		
※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。		

■ 一次評価【費用対効果分析×施設性能分析による比較】		
【当該施設の評価】D1		
区分	対応	方向性の考え方
A	継続	現状維持・長寿命化を基本とする
B1	向上	施設性能の向上を検討する
B2	向上	費用対効果の向上を検討する
C1	改善	施設性能の改善を検討する
C2	改善	施設性能と費用対効果、両方の改善を検討する
C3	改善	費用対効果の改善を検討する
D1	見直し	施設性能の見直し(建替え改修等)を検討する
D2	見直し	費用対効果の見直し(機能移転等)を検討する
E	要見直し	施設性能と費用対効果、両方の見直しが必要である
凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設		
※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。		

Ⅳ．機能及び施設の現状と課題		
■ 現状における施設の課題と対応(現状で課題がない場合でも今後10～20年程度を想定して記載)		
課題	機能(サービス)	施設(建物)
課題	利根川の水防に特化した施設であり、備えとして設置してあるが、保管している資機材は、老朽化したものが多い。	築50年を経過するので、建て替えを検討する必要がある。
対応方針	首都圏氾濫区域堤防強化対策事業による堤防拡幅に伴い、建替え及び資機材の刷新を行う。	首都圏氾濫区域堤防強化対策事業による堤防拡幅に伴い、施設を集約化して建替えを実施する。

施設カルテ（調査票）

須加舟戸水防倉庫

令和 6 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称		須加舟戸水防倉庫		会計名		普通会計			
	施設番号		186		カルテ番号		181-016100-01-165			
	所在地（地番又は住所）		須加4795地先		所管課		危機管理課			
	大分類		その他		中分類		その他			
	延床面積施設計		29.16 m ²		敷地面積		29.16 m ²			
	建物所有状況		市所有		土地所有状況		借地			
	うち借受建物面積		m ²		うち借地面積		m ²			
	小学校区		見沼小学校通学区域		中学校区		見沼中学校通学区域			
	管理形態		直営		配置形態		単独			
	指定管理・委託先名									
	複合・併設の状況									
避難所指定		なし		駐車可能台数		0 台				
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	須加舟戸水防倉庫		主体構造	W		階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	29.16 m ²		建築年度	1971		年度
		耐震診断・耐震補強	—		—		経過年数	52		年
	2	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	3	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	4	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	5	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	6	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	7	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
	8	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年
9	建物名			主体構造			階数(地上・地下)			
	大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度	
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年	
10	建物名			主体構造			階数(地上・地下)			
	大規模改修実施年度		延床面積	m ²		建築年度			年度	
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-		年	

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和3年度	令和4年度	令和5年度
運営 人員	正規職員数	0.03人	0.10人	0.00人	0.00人
	再任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.03人	0.10人	0.00人	0.00人
人件費		212	637	0	0
需用費【光熱水費】		0	0	0	0
需用費【修繕料】		0	0	0	0
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		0	0	0	0
指定管理料		0	0	0	0
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		0	0	0	0
その他維持管理経費		7	7	7	7
①歳出合計		219	644	7	7
施設利用収入		0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0
補助金等収入		0	0	0	0
②歳入合計		0	0	0	0

財務 指 標	施設収支（①-②）	219	千円	収支割合（②÷①）	0.0	%
	利用者あたりコスト	-	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	7,521	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和3年度	令和4年度	令和5年度
施設 利用 状況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数	6	日	日	日
	年間延利用者数		人	人	人
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運営 情報	設置目的	水防資材を保管するため					
	設置根拠（設置条例等）	水防法					
	業務内容等	水防資材保管					
	目的外使用	無	目的外の内容				
	運営時間（平日）	：	～	：	運営時間（休日）	：	～
その他 制限 等	建物解体等の制限						
	その他特記事項	首都圏氾濫区域堤防強化対策事業による堤防拡幅に伴い、移設先を確保することが課題。旧須加小学校へ移設予定					

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	-	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	6	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成20年度以降に修繕を行っていない、又は平成19年度以前に修繕を行っている。 2：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		1	
		備考	
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に工事を行っていない、又は平成5年度以前に工事をやっている。 2：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		1	
		備考	
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		1	
		備考	
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		5	
		備考	
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		5	
		備考	
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		5	
		備考	
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		5	
		備考	
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		5	
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		5	
		備考	

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	

V 施設現況

施設写真

