




施設カルテ（評価シート）


総合公園（スポーツ施設）


施設番号 034

令和 6 .3.31時点

Ⅰ．施設情報・代表建物の情報				
施設基本情報	施設名称	総合公園（スポーツ施設）		
	代表所在地(地番又は住所)	和田1165	代表建築年度	S61 (1986) 年度
	所管課	スポーツ振興課	構造・階層	S・2階建
	大分類(類型)	スポーツ・レクリエーション系施設	経過年数	37 年
	中分類(機能)	スポーツ施設	敷地面積	206,000.00 m ²
	配置形態・管理形態	単独 指定管理	延床面積	1,159.31 m ²
	建物所有状況	市所有	土地所有状況	市所有
	借受面積(賃借の場合)	- m ²	借地面積(借地の場合)	- m ²
	避難所指定の有無	あり	駐車可能台数	740 台

Ⅱ．施設性能、財務情報、供給情報分析						※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある			
■ 施設性能分析(評価大分類)						■ 財務情報(過去3年間平均)			
						歳出		当該施設	同一中分類平均
評価大分類項目						歳出合計		4,858 千円	31,134 千円
当該施設の値						内訳	人件費	0 千円	0 千円
同一中分類の平均値							需用費	436 千円	904 千円
							委託料	0 千円	0 千円
							土地・建物賃借料	0 千円	0 千円
							工事請負費	0 千円	11,889 千円
							その他維持管理費	0 千円	0 千円
							指定管理料等	4,422 千円	18,341 千円
						延床面積あたり(縦棒)		4,191 円	7,337 円
						利用者あたり(折線)		124 円	384 円
						歳入		当該施設	同一中分類平均
						歳入合計		0 千円	0 千円
						内訳	施設利用	0 千円	0 千円
							その他	0 千円	0 千円
							補助金等	0 千円	0 千円
						延床面積あたり(縦棒)		0 円	0 円
						利用者あたり(折線)		0 円	0 円
■ 供給状況(過去3年間の平均)						【歳出の推移】			
利用実績		当該施設		同一中分類平均					
児童・生徒・園児数		- 人		- 人					
学級数		- 組		- 組					
開館・提供日数		335 日		331 日					
年間延利用者数		39,140 人		58,353 人					
年間利用・給食件数		- 件		- 件					
資料数		- 点		- 点					
入居戸数		- 戸		- 戸					
利用者数(縦棒)		39,140 人		58,353 人					
1日あたり利用者数(折線)		117 人		176 人					
【利用状況の推移】						【歳入の推移】			
									
令和3年度 令和4年度 令和5年度						令和3年度 令和4年度 令和5年度			
凡例						凡例			
利用者数(縦棒)人						当該施設			
1日あたり利用者数(折線)人						延床面積あたり			
						利用者あたり(折線)			
						利用者あたり(折線)			

Ⅲ．施設評価結果によるポートフォリオ(機能別評価)		
■ 費用対効果分析【供給グラフ折線×㎡あたり収支(工事請負費除く)による比較】		
		
凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設		
※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。		

■ 一次評価【費用対効果分析×施設性能分析による比較】		
		
凡例: ■ ... 当該施設 ◆ ... 比較対象(同一分類)の他施設		
※ 点の位置は、同一分類の施設全体の平均値からの乖離度合いを表している。		

Ⅳ．機能及び施設の現状と課題		
■ 現状における施設の課題と対応(現状で課題がない場合でも今後10～20年程度を想定して記載)		
	機能(サービス)	施設(建物)
課題	利用者からの施設に対するニーズは増える一方、人口減少の関係からも利用者数は減少傾向にあるため、何らかの対策が必要である。	建築後30年以上経過している施設であるため、年々修繕箇所が増加している。
対応方針	施設性能の向上を図るとともに指定管理者と連携し、利用者数の増加に結びつける。	計画的な修繕により、施設を維持していく。

施設カルテ（調査票）

総合公園（スポーツ施設）

令和 6 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称	総合公園（スポーツ施設）		会計名	普通会計					
	施設番号	034		カルテ番号	141-016030-01-077					
	所在地（地番又は住所）	和田1165		所管課	スポーツ振興課					
	大分類	ｽﾎﾟｰﾂ・レｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設		中分類	ｽﾎﾟｰﾂ施設					
	延床面積施設計	1,159.31	㎡	敷地面積	206,000.00	㎡				
	建物所有状況	市所有		土地所有状況	市所有					
	うち借受建物面積		㎡	うち借地面積		㎡				
	小学校区	北小学校通学区域		中学校区	長野中学校通学区域					
	管理形態	指定管理		配置形態	単独					
	指定管理・委託先名	公益社団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団								
複合・併設の状況										
避難所指定	あり		駐車可能台数	740			台			
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	テニスクラブ		主体構造	S		階数(地上・地下)	2	O
		大規模改修実施年度		延床面積	221.84	㎡	建築年度	1986	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	37	年		
	2	建物名	野球場管理棟		主体構造	RC		階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	253.79	㎡	建築年度	2011	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	12	年		
	3	建物名	スコアボード		主体構造	S		階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	36.33	㎡	建築年度	2006	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	17	年		
	4	建物名	弓道場（射場棟）		主体構造	RC		階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	396.43	㎡	建築年度	1990	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	33	年		
	5	建物名	弓道場（的場棟）		主体構造	S		階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	76.52	㎡	建築年度	1990	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	33	年		
	6	建物名	弓道場（倉庫棟）		主体構造			階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	5.76	㎡	建築年度	1990	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	33	年		
	7	建物名	弓道場（矢取り棟）		主体構造	S		階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	65.52	㎡	建築年度	1990	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	33	年		
	8	建物名	第2自由広場内トイレ棟		主体構造	RC		階数(地上・地下)	1	O
		大規模改修実施年度		延床面積	103.12	㎡	建築年度	1990	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	33	年		
	9	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		㎡	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	10	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		㎡	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和3年度	令和4年度	令和5年度
運営 人員	正規職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	再任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
人件費		0	0	0	0
需用費【光熱水費】		0	0	0	0
需用費【修繕料】		436	0	94	1,215
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		0	0	0	0
指定管理料		4,422	5,197	4,379	3,690
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		0	0	0	0
その他維持管理経費		0	0	0	0
①歳出合計		4,858	5,197	4,473	4,905
施設利用収入		0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0
補助金等収入		0	0	0	0
②歳入合計		0	0	0	0

財務 指 標	施設収支（①-②）	4,858	千円	収支割合（②÷①）	0.0	%
	利用者あたりコスト	124	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	4,191	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和3年度	令和4年度	令和5年度
施設 利用 状 況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数	335	日	335	336
	年間延利用者数	36,340	人	35,570	45,510
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運 営 情 報	設置目的	だれもが生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、快適にスポーツができる環境を整備するため。					
	設置根拠（設置条例等）	行田市体育施設設置及び管理条例					
	業務内容等	公園内スポーツ施設の管理運営。日没により運営制限有。					
	目的外使用	無		目的外の内容			
	運営時間（平日）	9　：　00　～　19　：　00		運営時間（休日）		9　：　00　～　19　：　00	
そ の 他 制 限 等	建物解体等の制限	無					
	その他特記事項	財団に指定管理している。					

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	39,140	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	335	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類	内容
Ⅰ 施設	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：平成20年度以降に修繕を行っていない、又は平成19年度以前に修繕を行っている。 2：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">1</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：平成6年度以降に工事を行っていない、又は平成5年度以前に工事をやっている。 2：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">3</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">建物は耐震性を有していますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">3</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">冷暖房設備に支障はありますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">3</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">建物の給排水管の更新工事は行っていますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：平成6年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">2</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">3</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">5</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">1</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>
	<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;">バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">回答</div> <div>【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">2</div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">備考</div> <div></div> </div>

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
	耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年	
	建物名			主体構造			階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年		
建物名			主体構造			階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年		
建物名			主体構造			階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年		
建物名			主体構造			階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度			年度	
耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年		

V 施設現況

施設写真

