

施設カルテ（評価シート）

市民プール

施設番号 035

令和 6 3.31時点


I. 施設情報・代表建物の情報

施設名称	市民プール		
代表所在地(地番又は住所)	本丸717-1	代表建築年度	S47 (1972) 年度
所管課	生涯学習スポーツ課	構造・階層	RC・2階建
大分類(類型)	スポーツ・レクリエーション系施設	経過年数	51 年
中分類(機能)	スポーツ施設	敷地面積	12,286.63 m ²
配置形態・管理形態	単独 <small>指定管理(利用料金制)</small>	延床面積	1,217.58 m ²
建物所有状況	市所有	土地所有状況	市所有
借受面積(賃借の場合)	- m ²	借地面積(借地の場合)	- m ²
避難所指定の有無	あり	駐車可能台数	0 台

II. 施設性能、財務情報、供給情報分析

※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある

■ 施設性能分析(評価大分類)



■ 財務情報(過去3年間平均)


歳出		当該施設	同一中分類平均
歳出合計		16,200 千円	31,134 千円
内 訳	人件費	0 千円	0 千円
	需用費	1,235 千円	904 千円
	委託料	0 千円	0 千円
	土地・建物賃借料	0 千円	0 千円
	工事請負費	1,315 千円	11,889 千円
	その他維持管理費	0 千円	0 千円
	指定管理料等	13,651 千円	18,341 千円

延床面積あたり(縦棒)		13,305 円	7,337 円
利用者あたり(折線)		500 円	384 円
歳入		当該施設	同一中分類平均
歳入合計		0 千円	0 千円
内訳	施設利用	0 千円	0 千円
	その他	0 千円	0 千円
	補助金等	0 千円	0 千円
延床面積あたり(縦棒)		0 円	0 円
利用者あたり(折線)		0 円	0 円

■ 供給状況(過去3年間の平均)


利用実績	当該施設	同一中分類平均
児童・生徒・園児数	－ 人	－ 人
学級数	－ 組	－ 組
図書館・提供日数	316 日	331 日
年間延利用者数	34,500 人	58,353 人
年間利用・給食件数	－ 件	－ 件
食料数	－ 点	－ 点
居戸数	－ 戸	－ 戸
利用者数(縦棒)	34,500 人	58,353 人
日あたり利用者数(折線)	110 人	176 人

【利用状況の推移】








凡例		利用者数 (縦棒)人		1日あたり利用 者数(折線)人
----	---	---------------	---	--------------------

【歳出の推移】




【歳入の推移】




凡例	当該施設		延床面積あたり		利用者あたり(折線)
	分類平均		延床面積あたり		利用者あたり(折線)

Ⅲ. 施設評価結果によるポートフォリオ（機能別評価）

■ 費用対効果分析【供給グラフ折線×m²あたり収支(工事請負費除く)による比較】



■ 一次評価【費用対効果分析×施設性能分析による比較】



IV. 機能及び施設の現状と課題

■現状における施設の課題と対応(現状で課題がない場合でも今後10～20年程度を想定して記載)

	機能(サービス)	施設(建物)
課 題	水泳連盟以外の利用者はごくわずかである。ボイラーや配管の老朽化もあり、蒸気ボイラー(メインボイラー)が故障し、令和6年2月9日から臨時休館としている。	経年劣化により各機器に不具合が発生。メーカーの部品供給が終了しているものもあり、故障時の対応が出来ない状態である。
対応方針	公共施設マネジメント計画に沿って、今後の方向性を検討する必要がある。	市民プールは建築後50年以上経過し、老朽化のための修繕を行い運営しているが、多額の修繕費がかかっている。市民プールは廃止等を含め、対応策を講じる。

施設カルテ（調査票）

市民プール

令和 6 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称	市民プール		会計名	普通会計				
	施設番号	035		カルテ番号	034-040040-01-102				
	所在地（地番又は住所）	本丸717-1		所管課	生涯学習スポーツ課				
	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設		中分類	スポーツ施設				
	延床面積施設計	1,217.58	m ²	敷地面積	12,286.63	m ²			
	建物所有状況	市所有		土地所有状況	市所有				
	うち借受建物面積		m ²	うち借地面積		m ²			
	小学校区	忍小学校通学区域		中学校区	忍中学校通学区域				
	管理形態	指定管理（利用料金制）		配置形態	単独				
	指定管理・委託先名	公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団							
複合・併設の状況									
避難所指定	あり		駐車可能台数	0 台					
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	市民プール		主体構造	RC	階数(地上・地下)	2	0
		大規模改修実施年度		延床面積	1,217.58	m ²	建築年度	1972	年度
		耐震診断・耐震補強	—		—		経過年数	51	年
	2	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	3	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	4	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	5	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	6	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	7	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	8	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	9	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年
	10	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積		m ²	建築年度		年度
		耐震診断・耐震補強					経過年数	-	年

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和3年度	令和4年度	令和5年度
運営 人員	正規職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	再任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
人件費		0	0	0	0
需用費【光熱水費】		0	0	0	0
需用費【修繕料】		1,235	0	1,631	2,073
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		0	0	0	0
指定管理料		13,651	14,679	14,262	12,012
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		1,315	3,944	0	0
その他維持管理経費		0	0	0	0
①歳出合計		16,200	18,623	15,893	14,085
施設利用収入		0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0
補助金等収入		0	0	0	0
②歳入合計		0	0	0	0

財務 指 標	施設収支（①-②）	16,200	千円	収支割合（②÷①）	0.0	%
	利用者あたりコスト	470	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	13,305	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和3年度	令和4年度	令和5年度
施設 利用 状況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数	330	日	330	288
	年間延利用者数	33,153	人	35,794	34,554
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運営情報	設置目的	だれもが生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、快適にスポーツができる環境を整備するため。					
	設置根拠（設置条例等）	行田市体育施設設置及び管理条例					
	業務内容等	プールの管理運営。					
	目的外使用	無		目的外の内容			
	運営時間（平日）	9　：　00　～　21　：　00		運営時間（休日）		9　：　00　～　21　：　00	
その他制限等	建物解体等の制限	無					
	その他特記事項	財団に指定管理している。					

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	34,500	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	316	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成20年度以降に修繕を行っていない、又は平成19年度以前に修繕を行っている。 2：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成20年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に工事を行っていない、又は平成5年度以前に工事をしている。 2：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成6年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		備考	
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		備考	昭和47年建設当時の冷暖房設備のため、故障した場合、修繕等の対応に支障をきたす。
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成6年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成6年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		備考	
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		備考	屋内消火栓収納ボックスが腐食及びバルブの不具合等が生じている。
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		備考	
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		備考	
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		備考	

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	11 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	12 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	13 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	14 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	15 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	16 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)	
	17 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
18 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
19 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
20 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度	年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	- 年	

V 施設現況

施設写真

