

施設カルテ（評価シート）

郷土博物館

施設番号 031

令和 5 .3.31時点

Ⅰ．施設情報・代表建物の情報					
施設基本情報	施設名称	郷土博物館			
	代表所在地(地番又は住所)	本丸635	代表建築年度	S61	(1986) 年度
	所管課	郷土博物館	構造・階層	RC・2階建	
	大分類(類型)	社会教育系施設	経過年数	36 年	
	中分類(機能)	郷土博物館	敷地面積	5,136.00 m ²	
	配置形態・管理形態	単独 直営	延床面積	2,690.19 m ²	
	建物所有状況	市所有	土地所有状況	市所有	
	借受面積(賃借の場合)	- m ²	借地面積(借地の場合)	- m ²	
	避難所指定の有無	なし	駐車可能台数	73 台	

Ⅱ．施設性能、財務情報、供給情報分析						※端数処理の関係で合計と内訳、単位あたりの数値が一致しない箇所がある		
■ 施設性能分析(評価大分類)						■ 財務情報(過去3年間平均)		
								
評価大分類項目						歳出		
当該施設の値						当該施設		
同一中分類の平均値						同一中分類平均		
I 施設						歳出合計		
II 設備						30,281 千円		
III 安全						30,281 千円		
IV 環境						人件費		
V 機能						5,035 千円		
						需用費		
						8,333 千円		
						委託料		
						14,790 千円		
						土地・建物賃借料		
						0 千円		
						工事請負費		
						2,123 千円		
						その他維持管理費		
						0 千円		
						指定管理料等		
						0 千円		
						延床面積あたり(縦棒)		
						11,256 円		
						利用者あたり(折線)		
						456 円		
						歳入		
						当該施設		
						同一中分類平均		
						歳入合計		
						10,952 千円		
						10,952 千円		
						施設利用		
						9,375 千円		
						9,375 千円		
						その他		
						1,008 千円		
						1,008 千円		
						補助金等		
						569 千円		
						569 千円		
						延床面積あたり(縦棒)		
						4,071 円		
						4,071 円		
						利用者あたり(折線)		
						165 円		
						165 円		
■ 供給状況(過去3年間の平均)						【歳出の推移】		
利用実績						円		
当該施設						円		
同一中分類平均								
児童・生徒・園児数						円		
- 人						700		
学級数						円		
- 組						600		
開館・提供日数						円		
278 日						500		
年間延利用者数						円		
66,385 人						400		
年間利用・給食件数						円		
- 件						300		
資料数						円		
- 点						200		
入居戸数						円		
- 戸						100		
利用者数(縦棒)						円		
66,385 人						0		
1日あたり利用者数(折線)						円		
237 人						0		
【利用状況の推移】						【歳入の推移】		
人						円		
円						円		
300						250		
250						200		
200						150		
150						100		
100						50		
50						0		
0						0		
令和2年度						令和2年度		
令和3年度						令和3年度		
令和4年度						令和4年度		
凡例						凡例		
利用者数(縦棒)人						当該施設		
1日あたり利用者数(折線)人						延床面積あたり		
						利用者あたり(折線)		
						利用者あたり(折線)		

施設カルテ（調査票）

郷土博物館

令和 5 .3.31時点

I 施設・建物情報

施設基本情報	施設名称		郷土博物館		会計名		普通会計		
	施設番号		031		カルテ番号		030-040110-01-101		
	所在地（地番又は住所）		本丸635		所管課		郷土博物館		
	大分類		社会教育系施設		中分類		郷土博物館		
	延床面積施設計		2,690.19 m ²		敷地面積		5,136.00 m ²		
	建物所有状況		市所有		土地所有状況		市所有		
	うち借受建物面積		m ²		うち借地面積		m ²		
	小学校区		忍小学校通学区域		中学校区		忍中学校通学区域		
	管理形態		直営		配置形態		単独		
	指定管理・委託先名								
	複合・併設の状況								
避難所指定		なし		駐車可能台数		73 台			
建物基本情報 ※欄が不足する場合には4ページ以降に続きを記載	1	建物名	郷土博物館		主体構造	RC	階数(地上・地下)	2	0
		大規模改修実施年度		延床面積	2,603.39 m ²	建築年度	1986	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	36	年	
	2	建物名	車庫		主体構造	RC	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	42.25 m ²	建築年度	1986	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	36	年	
	3	建物名	自転車置場		主体構造	RC	階数(地上・地下)	1	0
		大規模改修実施年度		延床面積	44.55 m ²	建築年度	1986	年度	
		耐震診断・耐震補強	不要		不要	経過年数	36	年	
	4	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	5	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	6	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	7	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	8	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	9	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
	10	建物名			主体構造		階数(地上・地下)		
		大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
		耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	

施設カルテ（調査票）

Ⅱ 財務情報（コスト）

単位：千円（端数処理の関係で過去3年の平均と各年度の合計が一致しない箇所がある）

		過去3年の平均	令和2年度	令和3年度	令和4年度
運営 人員	正規職員数	0.60人	0.90人	0.90人	0.00人
	再任用職員数	0.30人	0.00人	0.00人	0.90人
	会計年度任用職員数	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
施設運営人員 計		0.90人	0.90人	0.90人	0.90人
人件費		5,035	5,761	5,732	3,612
需用費【光熱水費】		6,298	4,744	5,618	8,532
需用費【修繕料】		2,035	491	888	4,726
需用費【その他】		0	0	0	0
委託料（施設維持管理）		14,790	15,449	15,162	13,760
指定管理料		0	0	0	0
土地建物等賃借料		0	0	0	0
工事請負費		2,123	3,641	528	2,200
その他維持管理経費		0	0	0	0
①歳出合計		30,281	30,086	27,928	32,830
施設利用収入		9,375	7,529	9,545	11,050
その他の収入		1,008	794	908	1,323
補助金等収入		569	1,706	0	0
②歳入合計		10,952	10,029	10,453	12,373

財務 指 標	施設収支（①-②）	19,330	千円	収支割合（②÷①）	36.2	%
	利用者あたりコスト	456	円/人	利用件（点）数あたりコスト	-	円/件
	1㎡あたりコスト	11,256	円/㎡	入居戸数あたりコスト	-	円/戸

Ⅲ 供給情報（利用）

※定員等については各施設に定めのある定員または過去3年間の平均値を記載

		定員等	令和2年度	令和3年度	令和4年度
施設 利用 状況	児童・生徒・園児数		人	人	人
	学級数		組	組	組
	開館・提供日数	241	日	293	日
	年間延利用者数	51,171	人	67,782	人
	年間利用・給食件数		件	件	件
	年間貸出資料数		点	点	点
	入居戸数		戸	戸	戸

運営情報	設置目的	行田市の歴史的なうつり変わりを明らかにする文化遺産を収集・保管して後世に伝え、同時に調査研究し、展示を通して市民の学習に資する活動をおこない、市民の教育・学術・文化の向上に寄与すること。					
	設置根拠（設置条例等）	博物館法、行田市郷土博物館条例、行田市郷土博物館管理規則					
	業務内容等	歴史資料の収集・保存、調査・研究、展示、教育普及活動					
	目的外使用	無		目的外の内容			
	運営時間（平日）	9　：　00　～　16　：　30		運営時間（休日）		9　：　00　～　16　：　30	
その他制限等	建物解体等の制限	補助金による制限あり					
	その他特記事項	竣工後36年を経過し、空調設備・受変電盤・外壁等、段階的な更新・修繕が必要である。					

施設カルテ（調査票）

Ⅲ 供給情報（利用）続き

供給指標	過去3年の平均利用者数	66,385	人	過去3年の平均学級数	-	組
	過去3年の平均開館日数	278	日	過去3年の平均利用件数	-	件
	過去3年の平均貸出資料数	-	点	過去3年の平均入居戸数	-	戸

Ⅳ 施設性能調査結果

分類		内容	
Ⅰ 施設	建物の外壁	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成19年度以降に修繕を行っていない、又は平成18年度以前に修繕を行っている。 2：平成19年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。 3：平成18年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		1	
		備考	
	建物の屋根・屋上	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に工事を行っていない、又は平成4年度以前に工事を行っている。 2：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 3：平成5年度以降に竣工、又は工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	平成29年度から3か年計画で屋上防水修繕工事を実施、平成元年度に終了。
	耐震性能	建物は耐震性を有していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。 2：旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。 3：新耐震基準に基づく建物である。 4：不明 ※耐震基準が不明な場合は、建築年が昭和56年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前の場合は旧耐震基準とした。
		3	
		備考	
Ⅱ 設備	冷暖房	冷暖房設備に支障はありますか。	
		回答	【回答の内容】 1：支障あり（備考欄に支障内容を入力してください） 2：支障はあるが軽微なもの 3：支障なし 4：不明 5：該当なし
		3	
		備考	●令和3年度：企画展示室空調機吹き出しフィルター設置修繕実施●令和4年度：チャルユニット更新修繕、特別収蔵庫空調設備更新工事実施
	給排水	建物の給排水管の更新工事は行っていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：平成5年度以降に更新工事を行っていない。 2：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。 3：平成5年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。 4：不明 5：該当なし
		1	
		備考	●令和3年度排水管修繕実施
Ⅲ 安全	防災管理	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		3	
		備考	●令和2度：火報受信盤の交換を実施。●令和3年度：消防設備（誘導灯修繕・消火栓ホース取替）修繕実施●令和4年度：消防設備（誘導灯・非常用照明）修繕実施
	安全管理	特殊建築物定期点検報告は実施していますか。また、指摘事項は改善していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：指摘あり、改善していない。 2：指摘はあるが、軽微なもの 3：指摘なし、又は対応済 4：不明 5：該当なし（点検対象施設ではない）
		3	
		備考	●令和3年度：非常用照明設備修繕実施。
Ⅳ 環境	環境保全	太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未導入 2：検討中 3：導入済 4：不明 5：該当なし
		2	
備考	展示室へのLED照明の導入を検討している。		
Ⅴ 機能	バリアフリー	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。	
		回答	【回答の内容】 1：未対応 2：一部対応済 3：対応済 4：不明 5：該当なし（市民利用がなく、対応不要） ※概ね全体の7割程度が対応している場合は「3」、7割未満だが一部対応している場合は「2」を選択している
		2	
		備考	

0

施設カルテ（調査票）

I 施設・建物情報（続き）

建物基本情報 2	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	11 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	12 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	13 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	14 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	15 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	16 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
	耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年
	建物名		主体構造		階数(地上・地下)		
	17 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
18 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
19 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	
建物名		主体構造		階数(地上・地下)			
20 大規模改修実施年度		延床面積	m ²	建築年度		年度	
耐震診断・耐震補強				経過年数	-	年	

V 施設現況

施設写真

